

Pantalón Alta Visibilidad



Ref. PATARF
Pantalón.
Bandas reflectantes 3M.
Algodón 60%
Poliéster 40%
230 g/m²
Tallas 38 a 60.
Amarillo



Polo Alta Visibilidad



Ref. FAROPRIL
Polo Manga Corta
Bandas reflectantes 3M.
Poliéster 100%
Tallas S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Amarillo-azul



Ref. FAROL
Polo Manga Larga.
Tejido ojo de perdiz.
Poliéster 100%
150 g/m²
Tallas S, M, L, XL, XXL, XXXL.
Amarillo-azul

Parka Alta Visibilidad



Ref. PARF
Parka, prenda amplia. Forro interior. Bandas reflectantes 3M.
Tallas M, L, XL, XXL.

Disponible

Amarillo
Naranja



Chaleco Alta Visibilidad



Ref. APA
Chaleco reflectante obra o tráfico. Medidas 70 x 63. Bandas reflectantes 3M.
Poliéster 100%
Amarillo

Disponible

Amarillo
Naranja



Vestuario laboral

Prendas para Soldadura

Polainas



Ref. PV
Polainas soldador serraje grado "A". Cierre velcro. Modelo integral.



Cumple EN 407



Mangas de soldador



Ref. MANH
Mangas de soldador serraje grado "A". Cubre el brazo hasta el hombro



EN ISO 11611

Manguitos soldador



Ref. MANC
Manguitos soldador serraje grado "A". Cubre el brazo hasta el codo.



EN ISO 11611

Mandil



Ref. MESR
Mandil serraje grado "A" 60 x 90 cm. Reforzado en la tripa. Grueso 2,5 mm. Correas cruzadas en la espalda.



EN ISO 11611

Guantes

Guante soldador



Ref. SFTRK
Completo crupón grado "A". Comisuras protegidas. Largo 38 cm.



EN 388
4, 2, 4, 3



EN 407
4, 1, 3, 2, 4



EN 12477
TIPO B

Guante soldador



Ref. SFTVRK
Completo serraje grado "A". Comisuras protegidas. Largo 33 cm.



EN 388
4, 2, 4, 3



EN 407
4, 1, 3, 2, 4