

# Limas

## Lima plana paralela



Embalaje industrial, sin mango

1-100

- ▶ Alto coeficiente de extracción
- ▶ Corte doble de superficies, corte único de borde y un borde sin corte
- ▶ Tipo de corte: 1 = Canilla, 2 = Segundo, 3 = Liso

100 / 150 / 200 / 250 / 300	1/2/3
350	1/2



## Lima para torneear



Embalaje industrial, sin mango

1-104

- ▶ Descarga de viruta sencilla que deja un acabado liso en los trabajos de pulido y desbarbado de tornos
- ▶ Tipo de corte: 2 = Segundo, 3 = Liso

250	2/3
300	2/3
350	3



## Lima plana, punta delgada



Embalaje industrial, sin mango

1-111

- ▶ Para limar ranuras estrechas
- ▶ Corte doble de superficies, corte único de bordes. Bordes cónicos hacia la punta
- ▶ Tipo de corte: 1 = Canilla, 2 = Segundo, 3 = Liso

100	1/2/3
150	1/2/3
200	1/2



# Llaves

## AJUSTABLES

### Llave ajustable moleta central Cromada



Combinada: llave ajustable + llave de tubo

80C



- ▶ Mango ancho para un uso más cómodo
- ▶ Acceso mejorado en espacios confinados gracias a las pinzas en ángulo de 15° más estrechas
- ▶ Movimiento preciso de las pinzas
- ▶ Resistencia superior gracias al acero de aleación de alto rendimiento y endurecimiento de precisión
- ▶ IP = Envase industrial

110/4"	13
155/6"	20
205/8"	27
255/10"	30
305/12"	34
380/15"	44
455/18"	53