

# Tornillos de Banco


## Tornillo de banco



### Guía cuadrada

**834V**


► Tornillo de banco guía cuadrada para tareas pesadas. Realizado en acero de alto grado. Mordazas intercambiables


100
125
150
175


## Tornillo de banco



### Guía cuadrada

**6072**


► Tornillo de banco de guía cuadrada para tareas pesadas. Realizado en acero de alto grado. Mordazas intercambiables


100
125
150
175


## Tornillo de banco



### Guía redonda

**6010**



► Tornillo de banco de guía redonda. Realizado en acero de alto grado. Tareas pesadas. Mordazas intercambiables


80
100
125
150

## Tornillo de sobremesa


**834V-2**


► Tornillo de sobremesa de guía redonda. Acero fundido de alto grado. Mordazas intercambiables. Base giratoria.


63