

# Tornillos de Banco


## Tornillo de banco



### Guía cuadrada 834V



► Tornillo de banco guía cuadrada para tareas pesadas. Realizado en acero de alto grado. Mordazas intercambiables


100
125
150
175


## Tornillo de banco



### Guía cuadrada 6072



► Tornillo de banco de guía cuadrada para tareas pesadas. Realizado en acero de alto grado. Mordazas intercambiables


100
125
150
175


## Tornillo de banco



### Guía redonda 6010



► Tornillo de banco de guía redonda. Realizado en acero de alto grado. Tareas pesadas. Mordazas intercambiables


80
100
125
150


## Tornillo de sobremesa



### 834V-2



► Tornillo de sobremesa de guía redonda. Acero fundido de alto grado. Mordazas intercambiables. Base giratoria.


63